

Pièce de rechange

# Verrine de rechange pour L 560 S



EAN 4007841 001551

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 001551



## Description du fonctionnement

Rapidement remplacé! Le globe de rechange du luminaire extérieur à détecteur L 560 S pour un remplacement rapide et sans problème d'un globe défectueux.

## Caractéristiques techniques

Garantie du fabricant

3 ans

UC1, Code EAN

4007841001551